



WR2 Bezdrôtové čidlo zrážok/mrazu

Užívateľský manuál



Obsah

Bezpečnostné informácie	1
Interferencie s inými elektronickými zariadeniami	1
Úvod	1
Hlavné prednosti čidla WR2	2
Hlavné súčasti čidla WR2	2
Montáž ovládacej jednotky čidla	3
Káblové pripojenie ovl.jednotky čidla k ovl.jedn. závlahy ...	3
Spustenie čidla	4
Ikony displeja ovládacej jednotky čidla	4
Prevádzkové stavy čidla	4
Poveternostné podmienky	4
Zavlažovacie režimy čidla	5
Synchronizácia čidla s jednotkou čidla/párovanie	5
Nastavenie úrovne citlivosti čidla.....	6
Nastavenie zrážkového limitu.....	6
Nastavenie teplotného limitu (iba model Rain/Freez).....	6
Nastavenie zavlažovacích režimov	6
Uloženie, resetovanie, obnovenie nastavení	7
Uloženie užívateľského nastavenia	7
Resetovanie užívateľského nastavenia	7
Obnovenie užívateľského nastavenia	7
Obnovenie štandardného nastavenia z výroby	7
Volba umiestnenia čidla	7
Pokyny k montáži čidla	8
Použitie viacerých ovl. jednotiek s jedným čidlom	8
WR2 Wireless Sensor - riešenie problémov	9
Náhradné diely	9
Prehlásenie o zhode	10

Bezpečnostné informácie

Symboly použité v Manuále



Tento symbol upozorňuje užívateľa na prítomnosť neodolzolovaného "nebezpečného napätia" v schránke zariadenia, ktoré môže za určitých okolností spôsobiť zásah elektr. prúdom.



Tento symbol upozorňuje užívateľa na dôležité montážne, prevádzkové alebo servisné pokyny.

Interferencie s inými elektronickými zariadeniami.

Všetky rádiové prenosy vysielajú vzduchom určité množstvo energie. Táto energia môže za určitých okolností spôsobovať vzájomné ovplyvňovanie s inými elektronickými zariadeniami. Pre zníženie nebezpečia týchto interferencií:

- Neumiestňujte citlivú elektroniku (počítače, telefóny, vysielačky a pod.) do blízkeho okolia ovládacej jednotky čísla a vlastného čísla.
- Na napájacie káble týchto zariadení použite návlekový feritový magnet, ktorý toto možné rušenie môže potlačiť.



OVLÁDACIA JEDNOTKA ZAVLAŽOVACIEHO SYSTÉMU MUSÍ BYŤ PRIPOJENÁ NA ELEKTRICKÝ OKRUH SO SAMOSTATNÝM ISTENÍM.



BATÉRIE VYBRANÉ Z JEDNOTKY ČÍDLA ZRÁŽOK MUSIA BYŤ ZLIKVIDOVANÉ V SÚLADU S PLATNÝMI ZÁKONMI A NARIADENIAMI.



NESCHVÁLENÉ ZMENY ALEBO MODIFIKÁCIE ZARIADENIA MÔŽU ODOBRAŤ UŽIVATEĽOVI PRÁVO TOTO ZARIADENIE LEGÁLNE POUŽÍVAŤ.

Úvod

Blahoželáme Vám k zakúpeniu bezdrôtového čísla RAIN BIRD WR2.

Bezdrôtové čísla zrážok Rain Bird Wireless Rain Sensor je určené pre všetky typy zavlažovacích systémov s 24V jednotkami. Čísla šetrí vodu a predlžuje životnosť systému automatickým detekovaním prirodzených zrážok a prerušením závlahy pri daždi alebo nízkej teplote.

Programovacie možnosti umožňujú pozastavenie závlahy funkciou "Quick Shut Off" alebo akonáhle je dosiahnutá nastavená úroveň zrážok. Model s detekciou nízkych teplôt zasa vypne systém v prípade dosiahnutia nastavenej teploty blízkej mrazu.

Firma RAIN BIRD sa pri vývoji nových výrobkov sústredí na zariadenia, ktoré prispievajú k efektívному hospodáreniu s vodnými zdrojmi. Tento výrobok sa stal súčasťou kolekcie výrobkov ako čísla vlhkosti pôdy, trysky rady U a rotačné trysky RN a v neposlednom rade napríklad jednotky rady ESP.

Pred inštaláciou a nastavovaním si dôkladne preštudujte tento Manuál a zoznámte sa so všetkými funkciami a výhodami, ktoré toto čílo ponúka. Taktiež doporučujeme zoznámiť sa podrobne s Manuáлом na inštaláciu a obsluhu Vašej ovládacej jednotky závlahy, tak aby prepojenie a nastavenie bolo bezproblémové.




Hlavné prednosti čidla WR2

- Každé nastavenie a programovanie sa robí na ovládacej jednotke čidla
- Veľké, ľahko pochopiteľné ikony prehľadne zobrazujú Závlahový režim a monitorovanie stavu čidla
- LED indikácia kvality signálu na čidle umožňuje inštaláciu a nastavenie jednou osobou
- Jednoduchá a rýchla inštalácia batérie
- Perfektný vzhľad čidla - bez extemých antén
- Držiak čidla sa dá ľahko a rýchlo inštalovať na odkvapy aj na ploché povrchy (stĺpy, steny a pod.)
- Funkcia "Quick Shut Off" prerušuje aktivny závlahový cyklus v prípade dažďa
- Zdokonalená konštrukcia antén poskytuje vynikajúce podmienky prenosu rádiového signálu, ktorý prekonáva väčšinu prekážok v línii priamej viditeľnosti

Hlavné súčasti čidla WR2

- 1** Ovládacia jednotka čidla
- 2** Senzor/čidlo
- 3** Držiak batérie a batérie Lithium CR2032
- 4** Držiak čidla - konzola a nivelačné rameno
- 5** Montážne doplnky
- 6** Užívateľský manuál
- 7** Stručný zjednodušený návod
- 8** Nálepka s návodom pre ovládaciu jednotku čidla



Pozn.: Nástroje potrebné na inštaláciu: vrtačka, vŕtaky, križový šrobovák


1 Montáž ovládacej jednotky čidla

Zvolte umiestnenie v blízkosti ovládacej jednotky závlahy




Pripájací kábel jednotky čidla je dlhý cca 75cm. Pred montážou jednotky sa uistite, že kábel sa dá ľahko pripojiť k svorkovnici ovládacej jednotky závlahy.

- Pre montáž vyberte rovný povrch vedľa jednotky závlahy
- Je vhodné aby jednotka čidla** bola nainštalovaná min. 1,5m nad podlahou.
- Je vhodné, aby jednotka čidla** bola nainštalovaná mimo dosah zdrojov elektrických rušení (transformátorov, generátorov, čerpadiel, elektromerov a pod.) a kovových objektov. To zaistí maximálny dosah rádiových vln.
- Pomocou priložených montážnych doplnkov pripojte jednotku čidla na stenu.



Jednotka so samostatným výstupom na čidlo (s alebo bez výstupu na hlavný ventil/relé čerpadla).




- Odpojte napájanie ovládacej jednotky závlahy.
- Pripojte ČERVENÝ a CIERNY vodič k 24V výstupu na ovládacej jednotke závlahy.
- Pokiaľ je inštalovaný, vyberte "premostenie" kontaktov vstupu na pripojenie čidla.
- Pripojte BIELY a ZELENÝ vodič k vstupom čidla.
- Pripojte opäť napájanie ovládacej jednotky závlahy.



Uistite sa, že manuálny prepínač čidla na jednotke závlahy je v aktívnej polohe.

Jednotka bez samostatného výstupu na senzor (s a nebo bez výstupu na hlavní ventil/relé čerpadla).




- Odpojte napájanie ovládacej jednotky závlahy.
- Pripojte ČERVENÝ a CIERNY vodič k 24V výstupu na ovládacej jednotke závlahy.
- Odpojte nulový vodič (vodiče) od svorky "0" (COM/C) na jednotke závlahy.
- Pripojte k odpojenému nulovému vodiču (vodičom) ZELENÝ vodič od čidla.
- Pripojte BIELY vodič od čidla do svorky "COM/C" ovládacej jednotky závlahy
- Pripojte opäť napájanie ovládacej jednotky závlahy.



Uistite sa, že spínač čidla na ovládacej jednotke závlahy je v aktívnej polohe.

3 Spustenie čidla

Po zapojení napájania dispej ovládacej jednotky čidla zobrazí ikony podľa obrázku



Ikony displeja ovládacej jednotky čidla

Prevádzkové stavy čidla

Indikátor životnosti batérie:

Štyri čierne dieliky v ikone indikujú plnú kapacitu batérie. Pokiaľ je zobrazený iba jeden dielik, batériu v čidle neodkladne vymeňte.



Indikátor sily rádiového signálu: Reprezentuje kvalitu rádiového signálu medzi čidlom a ovládacom jednotkou čidla. Štyri čierne dieliky v ikone indikujú maximálnu silu signálu.




Indikátor senzoru/proces párovania: čidlo a ovládacia jednotka v procese párovania synchronizujú svoje komunikačné adresy. Indikátor sily signálu a stavu batérie v režime párovania blikajú, po spárovaní blikanie ustane.



Poveternostné podmienky


Nastavenie úrovne zrážok:

Vyberte zo šiestich úrovni zrážkovej výšky od 3 mm do 13 mm. Čím viac čiernych dielikov je zobrazených, tým vyššia zrážková výška je potrebná k pozastaveniu závlahy. Výsledkom bude dlhšia reakčná doba čidla.



Indikátor zrážkovej výšky:

Ilustruje priemerné množstvo zrážok vo vzťahu k nastavenej úrovni.




Indikátor aktivácie zrážkového čidla:

Zobrazí sa, pokiaľ je závlaha pozastavená funkciou "Quick Shut Off", alebo pri dosiahnutí nastavenej úrovne zrážok.




Nastavenie teplotnej úrovne (iba čidlo Rain/Freeze):

Vyberte z troch prednastavených úrovni 0.5 °C, 3°C alebo 5°C. Volba nižšej hodnoty znamená zavlažovanie za nižších teplôt.



Indikátor teploty (iba čidlo Rain/Freeze):

Ilustruje priemernú teplotu s ohľadom na nastavenú hodnotu.



Indikátor aktivácie čidla teplotou (iba čidlo Rain/Freeze):

Zobrazí sa iba v prípade, že príde k pozastaveniu závlahy v prípade, že teplota prostredia poklesla pod nastavenú úroveň.



Zavlažovacie režimy čidla

Programované zavlažovanie:

WR2 bezdrôtové čidlo aktívne spolupracuje s ovládacom jednotkou.



Akonáhle je dosiahnutá hodnota zrážok nastavenej úrovne, alebo ak je aktivovaná funkcia "Quick Shut Off", zavlažovanie je pozastavené. Ikona "X" a symbol dažďa alebo mrazu (alebo oboje) je zobrazená na displeji a zavlažovanie je pozastavené.

Zavlažovanie pozastavené na 72hodín:

Užívateľ zvolil režim, kedy je zavlažovanie dočasne pozastavené na 72 hodín. Po uplynutí 72 hod. systém automaticky obnoví režim Programového zavlažovania.



(Pozn. Po návrate do automatického režimu bude zobrazené "X" a ikona indikátora dažďa alebo teploty, alebo oboch, pri dosiahnutí nastavených hodnôt pre aktiváciu čidla.)

Čidlo zrážok preklenuté na 72hodín:

Užívateľ zvolil režim, kedy je zavlažovanie dočasne povolené bez ohľadu na stav čidla WR2.



Po uplynutí 72 hod. systém automaticky obnoví režim Programového zavlažovania


(Pozn. Po návrate do automatického režimu bude zobrazené "X" a ikona indikátora dažďa alebo teploty, alebo oboch, pri dosiahnutí nastavených hodnôt pre aktiváciu čidla.)

4


Synchronizácia čidla a jednotky čidla / párovanie

Potom, čo je ovládacia jednotka čidla pripojená k jednotke závlahy, je treba urobiť synchronizáciu jednotky čidla s vlastným bezdrôtovým čidlom. Po ukončení synchronizácie sú obe časti čidla "spárované" a je vytvorený komunikačný kanál.


1. Na ovládacej jednotke čidla stlačte súčasne obe vodorovné šípky a spusťte inštalačný postup.



2. Potom, čo ikona Indikátor senzoru/Párovanie začne blikáť, odstráňte nálepku zo spodnej časti čidla.
3. S blikajúcou ikonou Indikátor senzoru/Párovanie vložte batériu do púzdra podľa obr. Šípku púzdra nastavte zhodne so značkou odomknutej pozície (symbol odomknutého zámčku).



4. Púzdro batérie potom pootočte v smere hod. ručičiek až do pozície uzamknutého zámčku. Dióda na spodnej časti čidla začne blikáť, čo značí, že je napájanie v poriadku.




- Bezdrôtová časť čidla je s ovládacom jednotkou čidla spárovaná v okamihu, keď ikona Indikátor senzoru/ Párovanie prestane blikať. Po spárovani sa zobrazí indikácia stavu batérie a sily signálu. Naviac, LED dióda na spodku senzoru signalizuje ešte ďalších 20min. po úspešnom spárovani silu signálu. Tieto samotestovacie funkcie okrem iného informujú, že WR2 je pripravený na prevádzku.

5


Nastavenie citlivosti čidla - úroveň

Bezdrátové čidlo WR2 Wireless Sensor umožňuje užívateľovi nastaviť vhodnú úroveň zrážok resp. teploty v závislosti od miestnych klimatických a pôdných podmienok. Užívateľ môže zvoliť tzv. "Štandardné nastavenie" čo je teplota 3°C a zrážková úroveň 6mm a režim "Programované zavlažovanie". Toto "Štandardné nastavenie" je nastavené vo výrobe a je aktívne ihneď po úspešnom spárovani oboch súčasti čidla.


Nastavenie zrážkového limitu.



- Stlačte ľavú alebo pravú šípku a presuňte sa na ikonu Indikátora zrážok.




- Ked' začne ikona Indikátora zrážok blikať, stlačte podľa požiadavky tlačítko +/- a nastavte požadovanú úroveň zrážkového limitu. Je k dispozícii 6 úrovni od 3mm do 13mm.




- Stlačte ľavú alebo pravú šípku pre potvrdenie volby a posuňte sa k ďalšej ikone.


Nastavenie teplotného limitu (Iba model Rain/Freeze)



- Stlačte ľavú alebo pravú šípku a presuňte sa na ikonu Indikátora teploty.




- Ked' začne ikona Indikátora teploty blikať, stlačte podľa požiadavky tlačítko +/- a nastavte požadovanú úroveň zrážkového limitu. Sú k dispozícii 3 úrovne a to 0,5°C, 3°C a 5°C.




- Stlačte ľavú alebo pravú šípku pre potvrdenie volby a posuňte sa k ďalšej ikone.

6


Nastavenie zavlažovacích režimov



- Stlačte ľavú alebo pravú šípku a presuňte sa na ikonu Zavlažovacích režimov.



- Ked' začne ikona Závlahového režimu blikať, stlačte podľa požiadavky tlačítko +/- a nastavte manuálne vybratý závlahový režim. Je k dispozícii 3 režimy. Vid. tiež Závlahové režimy.



- Stlačte ľavú alebo pravú šípku pre potvrdenie volby a posuňte sa k ďalšej ikone.


6

WR2 Wireless Sensor • www.rainbird.com/WR2

7

Uloženie, resetovanie a obnovenie nastavenia

Uloženie užívateľského nastavenia



Akonáhle je jednotka čidla kompletne nastavená stlačte "+" a pravú šípku súčasne po dobu 5 sekúnd a uložte tak užívateľské nastavenie. Všetky programovacie ikony raz synchronizované bliknú a potvrdia tak, že nastavenie je uložené.


Resetovanie užívateľského nastavenia

Užívateľské nastavenie ukladá individuálne nastavenie zrážkových a teplotných limitov.

Toto nastavenie sa dá resetovať a opäťovne uložiť podľa Sekcie **5** a **7**.


Obnovenie užívateľského nastvenia

Pokiaľ došlo k nechcenej zmene nasavených údajov, dá sa ľahko užívateľské nastavenie opäť vyvolať.



Stlačte súčasne tlačítka "+" a "-" na 5 sekúnd alebo pokiaľ displej nezhasne. Keď sa ikony znova objavia, užívateľské nastavenie je obnovené.

Obnovenie štandardného nastavenia z výroby



Stlačte "-" a ľavú šípku súčasne po dobu 5 sekúnd alebo do okamihu, kedy displej zhasne. Tým zrušíte Užívateľské nastavenie a obnovíte Štandardné nastavenie z výroby, ktoré je: Teplotný limit 3°C, zrážkový limit 6mm, režim jednotky Programované zavlažovanie. Keď sa ikony opäťovne rozsvietia je "Štandardné nastavenie" už aktívne.

8

Volba umiestnenia čidla

Priemerný dosah čidel na komunikáciu pri priamej viditeľnosti je 200 m.

- Blikajúca LED dióda na spodku tela čidla indikuje sílu signálu 20min. po dokončení úspešného párovania. To dáva možnosť ľahko nájsť vhodné miesto s kvalitným signálom. Sila signálu je aktualizovaná každé 3 sekundy. (1 bliknutie = príjateľný signál, séria 4 bliknutí = najlepšia kvalita signálu). Aj malý posun pozície čidla môže zmeniť kvalitu signálu. Zvolte vhodné miesto pre čidlo.

Signál	Stav LED diody
DOBRÝ Čidlo NAINŠTALUJTE	1-4 bliknutí podľa kvality signálu
SLABÝ Nájdite INÉ miesto	Nebliká vôbec!!


- Zvolte také miesto pre umiestnenie čidla, kde bude čidlo bez problémov prijímať zrážky. Vyhnite sa miestam zatieneným obrysom strechy, vetvami stromov alebo inými prekážkami. Čidlo nainštalujte na miesto, kde bude pod priamym slnečným svitom, tak ako okolitá záhrada alebo park. Uistite sa, že senzor nebude v dosahu nainštalovaných postrekovačov.

9

Pokyny k montáži čidla


Táto časť sa detailne zaobere Inštaláciou vlastného bezdrôtového čidla.

Súčasti držiaku čidla:




Prievnenie držiaku k odkvapu

Nasuňte hornú profilovanú časť držiaka čidla na hornú hranu odkvapového žľabu. Pretočte držiak smerom dolu ako ukazuje šípka a upevnite ho na odkvapový žľab. V prípade potreby použite skrutky pre zaistenie držiaku na žľab (niektoré typy žľabov majú zpevnenie hrany orientované na druhú stranu).



Prievnenie držiaku na plochý povrch


Použite dodávané príslušenstvo k montáži inštalačného držiaku na plochý povrch steny, stĺpu apod.




Montáž čidla do držiaku

Aby ste mohli čidlo prichytiť k ramenu držiaka, je treba najprv snať viečko čidla. Uchopte telo čidla do jednej ruky a druhou opatne vytočte viečko čidla. Prestrčte hrdlo viečka miskovitou časťou ramena držiaka. Nainštalujte viečko späť na telo čidla. Jemné kliknutie pri zasunutí indikuje, že telo čidla je opäť dokonale spojené s viečkom.

1 Dajte dolu viečko



2 Prestrčte otvrotom v ramene



3 Nacvaknite viečko naspať



10

Použitie viacerých ovládacích jednotiek s jedným čidlom

S jedným (1) čidlom sa dajú synchronizovať až štyri (4) ovládacie jednotky čidla.

1. Uistite sa, že všetky jednotky čidla sú napájané.
2. Synchronizujte čidlo s prvou jednotkou čidla podľa postupu v Sekcii **4**.
3. Pred začatím synchronizácie druhej jednotky čidla vyberte z čidla batériu vrátane držiaku. Na druhej jednotke čidla potom stlačte súčasne obe šípky. Počkajte 5 sekúnd. Znovu nainštalujte držiak s batériou

do tela čidla. Ikony "Indikátor senzoru/párovanie" prestanú blikáť akonáhle je synchronizácia druhej ovládacej ednotky čidla dokončená. Pokračujte s programovaním druhej jednotky čidla.

4. **Opakujte krok 3** pre synchronizáciu ďalšej ovládacej jednotky čidla.
5. Pokiaľ je s jedným čidlom spárovaných viac ovládacích jednotiek čidla, sili signálu medzi čidlom a konkrétnou jednotkou posudzujte iba podľa informácií na Indikátore sily signálu na displeji jednotky.

Bezdrôtové čidlo WR2 - výstražné hlásenie a riešenie problémov

Unikátna technológia obojsmernej komunikácie použitá na čidle Rain Bird WR2 poskytuje priebežné monitorovanie stavu čidla. Pri prevádzke sa môžete stretnúť s týmito situáciami:

Výstraha	Stav LCD Displeja	Popis problémov	Riešenie
Problém s napájaním jednotky čidla	LCD displej nesvetí	Úvodné ikony spustenia jednotky čidla sa nezobrazia, čo indikuje problém s napájaním jednotky.	Dôsledne skontrolujte zapojenie jednotlivých vodičov jednotky čidla a stav (napájanie) jednotky závlahy.
Čidlo nie je spárované	Ikona "Indikátor senzor/párovania" stále bliká	Pri inštalácii: Čidlo sa nespárovalo a nekomunikuje s ovládacomou jednotkou čidla	<p>1. Spárujte čidlo (Sekcia ④).</p> <p>2. Pokiaľ krok 1) problém neodstráni, zkontrolujte/vymeňte batériu v čidle</p>
Spárovanie čidla sa zrušilo	Ikona "Indikátor senzor/párovania" nezobrazuje stav batérie a sili signálu	Potom, čo bolo WR2 čidlo už v prevádzke: Čidlo nadalej nekomunikuje s ovládacomou jednotkou čidla a stav batérie/sila signálu nie je zobrazená na displeji jednotky.	<p>1. Najprv zkontrolujte/vymeňte batériu. Po inštalácii novej batérie čidlo automaticky znova pripoji ovládaciu jednotku čidla.</p> <p>2. Pokiaľ príde k výmene čidla za nové, je nutné znova vykonať proces párovania (synchronizáciu) s ovládacomou jednotkou čidla</p>
Slabá batéria	Ikona "Stav batérie" má zobrazené iba jedno (1) poličko.	Čidlo vyslalo signál, že batéria je už takmer vybitá.	<p>Vymeňte batériu.</p> <p>1. Vyberte púzdro batérie z čidla</p> <p>2. Vyberte batériu z púzdra</p> <p>3. Vložte novú batériu do púzdra, pozor na polaritu batérie (viď obrázok na púzdre).</p> <p>4. Vložte držiak s batériou do čidla.</p> <p>5. Dióda LED na tele čidla raz blikne, čo značí, že napájanie čidla je funkčné</p> <p>Za normálnych podmienok je životnosť batérie najmenej 4 roky.</p>

Náhradné diely

- WR2 Battery - #651009S
- WR2 Disk Assembly - #637810S

Prehlásenie o zhode / Declaration of Conformity

Application of
Council Directives: 2004/10S/EC
1999/5/EC

Standards To Which
Conformity Is Declared: EN55014-1:2006
EN55022:2006
EN55014-2: 1997 +A1:2001
EN61000-4-2
EN61000-4-3
EN61000-4-8
EN 300 220-2 V2.1.2

Manufacturer's Name: Rain Bird Corp.

Manufacturer's Address: 9491 Ridgehaven Court
San Diego, CA 92123
619-674-4068

Equipment Description: Irrigation Controller

Equipment Class: Class B

Model Numbers: WRS

I the undersigned, hereby declare that the equipment specified above,
conforms to the above Directive(s) and Standard(s).

Place: San Diego, Ca.

Signature: 

Full Name: Ryan Walker

Position: Controls Manuf. Division Director

Poznámky

ProRain spol. s r.o.
distribútor RAIN BIRD pre SR a ČR
Hlavná 35
925 23 Hrubá Borša ok. Senec
Slovenská republika

Tel.: 02/4025 2018
Email: prorain@prorain.sk
www.prorain.sk



www.rainbird.com/WR2

Rain Bird Corporation
6991 E. Southpoint Road
Tucson, AZ 85756 USA
Phone: +1 (520) 741-6100
Fax: +1 (520) 741-6522

Rain Bird Corporation
970 West Sierra Madre Avenue
Azusa, CA 91702 USA
Phone: +1 (626) 812-3400
Fax: +1 (626) 812-3411

Rain Bird International, Inc.
1000 West Sierra Madre Ave.
Azusa, CA 91702 USA
Phone: +1 (626) 963-9311
Fax: +1 (626) 852-7343

The Intelligent Use of Water™
www.rainbird.com

Rain Bird Europe SNC
900 Rue Ampère, BP 72000
13792 Aix en Provence Cedex 3
FRANCE
Tel: (33) 4 42 24 44 61
Fax: (33) 4 42 24 24 72
rbe@rainbird.fr - www.rainbird.eu

Rain Bird France SNC
900 Rue Ampère, BP 72000
13792 Aix en Provence Cedex 3
FRANCE
Tel: (33) 4 42 24 44 61
Fax: (33) 4 42 24 24 72
rbe@rainbird.fr - www.rainbird.fr

Rain Bird Ibérica, S.A.
Polígono Ind. Prado del Espino
C/Forjadores, nº 12
28660 Boadilla Del Monte Madrid
ESPAÑA
Tel: (34) 91 632 48 10
Fax: (34) 91 632 46 45
rblb@rainbird.fr - www.rainbird.es

Rain Bird Deutschland GmbH
Oberjesinger Str. 53
71083 Herrenberg-Kuppeningen
DEUTSCHLAND
Tel: (49) 07032 99010
Fax: (49) 07032 9901 11
rbd@rainbird.de - www.rainbird.de

Rain Bird Sverige AB
Fleningevägen 315
260 35 Ödåkra
SWEDEN
Tel: (46) 42 25 04 80
Fax: (46) 42 20 40 65
rbs@rainbird.se - www.rainbird.se

Rain Bird Turkey
İstiklal Mahallesi,
Alemdağ Caddesi, № 262
81240 Ümraniye İstanbul
Türkiye
Phone: (90) 216 443 75 23
Fax (90) 216 461 74 52

ZÁRUČNÝ LIST

Výrobca:	Typ výrobku:
Sériové číslo:	Dátum predaja:
Predávajúci:	Dátum uvedenia do prevádzky:
Odbornú montáž vykonal:	Pečiatka a podpis:

Na akosť, kompletnosť, funkčnosť a bezpečnú prevádzku výrobku poskytuje výrobca záruku na dobu **24 mesiacov** odo dňa predaja užívateľovi.

Záruka sa vzťahuje na všetky závady spôsobené chybou materiálu alebo nesprávnou výrobou, ktoré sa prejavia v záručnej lehote v danom výrobku vinou výrobcu.

Podmienky pre poskytovanie záruky:

- riadne vyplnený záručný list predávajúcim – orámované časti
- doklad o kúpe (alebo aj čitateľná kópia dokladu o kúpe)
- neuplynutie od predaja viac ako 24 mesiacov
- použitie výrobku len na predpísané účely
- dodržanie návodu na použitie
- montáž výrobku odbornou firmou, resp. správa o východzej revízii (ak to vyžaduje povaha výrobku)
- výrobok neboli (ani pri poruche) rozobratý, poprípade poškodený
- na výrobku neboli vykonané úpravy a zásahy bez súhlasu výrobcu

Záruka platí v súlade so smernicami krajín EU. Záruka sa vzťahuje výlučne len na výrobné chyby. Použitie prístroja v nevhodnom prostredí a na iné účely, než je uvedené v tomto návode znamená stratu nárokov na záruku.

Záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré podliehajú opotrebovaniu.

Reklamáciu uplatňuje spotrebiteľ prednostne u svojho predávajúceho alebo montážnej firmy.

Distribútor:

PrRain® spol. s r.o. - distribútor RAIN BIRD pre SR a ČR
závlahový a záhradnícky sortiment

Hlavná 35, 925 23 Hrubá Borša, okr. Senec
Tel.: +421 948 940 993

www.prorain.sk
prorain@prorain.sk