



# RSD – BEx RAIN SENSOR

## ČIDLO ZRÁŽOK



**RSD-BEx**

**ProRain spol. s r.o.** - distribútor RAIN BIRD pre SR a ČR  
Hlavná 35, 925 23 Hrubá Borša, okr. Senec  
tel: +421 2 4025 2018 fax: +421 2 4025 2020 prorain@prorain.sk

# **ČIDLO ZRÁŽOK**

## **Pokyny pre inštaláciu a prevádzku**

### **RSD –BEx RAIN SENSOR**

Čidlo zrážok RSD-BEx RAIN SENSOR automaticky monitoruje prirodzené zrážky a v prípade potreby automaticky odpája Vás zavlažovací systém a zabráňuje tak neúčelnému a zbytočnému zavlažovaniu. Tým šetrí vodu a teda prevádzkové náklady systému.

#### **Poznámka:**

**RSD-BEx** je nízkonapäťové čidlo kompatibilné so všetkými ovládacími jednotkami s výstupom 24V - striedavý prúd (VAC) na elektroventily a spínacie relé čerpadla. **NESMIETE** čidlo používať na zariadenia s prevádzkovým napäťom 230/400V ako sú spínacie relé čerpadiel 230/400V alebo priamo spínacie systémy čerpadiel 230/400V.

**Čidlo zrážok RSD-BEx** je špecifikované na spínanie max. 3ks RAIN BIRD cievok (solenoidov) 24 VAC, 7 VA a najviac 1 ks hlavného ventilu s RAIN BIRD cievkou 24 VAC, 7 VA.

### **1. Voľba umiestnenia**

Pri voľbe umiestnenia sa uistite, že zberný otvor čidla je dostatočne vzdialený od presahu strechy a odkvapov, vetiev stromov a iných prekážok a že čidlo bude schopné priamo prijímať zrážkovú vodu. Ideálne je miesto, ktoré prijíma rovnaké množstvo zrážkovej vody i slnečného svitu tak, ako trávniková plocha.

#### **Obrázok č. 1**

Uistite sa, že čidlo je nainštalované mimo dosahu vody striekanej z postrekovačov. Vyvarujte sa inštalácií v miestach znázornených na obrázku č.1

### **2. Nastavenie**

Nastavenie citlivosti čidla určuje priemerné množstvo zrážok potrebných pre aktivovanie čidla a vypnutie zavlažovacieho systému. Citlivosť sa dá nastaviť v rozmedzí od 5,00 mm do 20 mm.

Ideálne nastavenie citlivosti čidla závisí na lokálnych podmienkach ako sú typ pôdy, vlhkosť ovzdušia, množstvo priameho slnečného svitu a frekvencia a množstvo zrážok.

Nižšie uvedená tabuľka Vám poskytuje základné informácie pre predbežné nastavenie citlivosti.

<b>Klimatické podmienky miesta</b>	<b>Nastavenie citlivosti</b>
Suchá klíma/ nízka vlhkosť Nepavidelné, ľahké dažde Intenzívny slnečný svit Ílovitá pôda	1/8“ až 1/4“ ( 5 mm –10 mm)
Vlhká klíma/ vysoká vlhkosť Časté, silné dažde Často v tieni Piesčitá pôda	1/2 “ až 3/4“ (15 mm – 20 mm)

## Poznámka:

**Pri nastavení na 1/8" (5,0 mm) i veľmi slabý dážď aktivuje čidlo a preruší tým zavlažovanie. Toto nastavenie sa neodporúča pre oblasti s vysokou vlhkosťou vzduchu.**

## Obrázok č.2

Pre nastavenie citlivosti čidla na zrážkové množstvo otáčajte valcovitým krytom čidla, až kým sa požadovaná hodnota kryje so špičkou na tele čidla (obrázku č.2).

## Nastavenie vetracích otvorov

Toto nastavenie ovplyvňuje "vysychaciu dobu" čidla(dobu, kedy je čidlo aktívne a bráni tak zavlažovaniu). Vo väčšine prípadov nechajte úzky prestenec vetracích otvorov tak, aby všetky otvory boli odkryté.

V niektorých prípadoch, ako napr. na plochách s veľkým sklonom k tvoreniu kaluží môžete prestenec ventilačných otvorov nastaviť do čiastočne otvorenej pozície. To zároveň predĺži dobu, kedy je systém vypnutý.

## Obrázok č.3

Nastavenie vetracieho prstenca. Nastavte úzky ryhovaný prstenec pootočením do požadovanej polohy (obrázok č.3).

## 3. Montáž

Pri montáži je nutné dodržiavať normy a predpisy platné v danej zemi.

- 1) Zvoľte vhodné miesto pre montáž čidla. Odporúča sa umiestniť čidlo do 7,6 m od jednotky.

### Obrázok č.4 ( pohľad zhora)

- 2) Čidlo pripojte vhodným spôsobom na požadované miesto.

## 4. Elektrické zapojenie

### Poznámka:

RSD - Bex je zariadenie vhodné na použitie len s jednotkami s výstupom 24 VAC. Montáž musí byť v súlade so všetkými normami a predpismi platnými v danej zemi.

Čidlo RSD - BEx namontujte v sérii s "O" vodičom všetkých spotrebičov (solenoidov sekčných a hlavných ventilov, relé čerpadiel a pod.)

Čidlo zrážok RSD - BEx je špecifikované na spínanie max. 3 ks RAIN BIRD cievok (solenoidov) 24 VAC, 7 VA a naviac 1 ks hlavného ventilu s RAIN BIRD cievkou 24 VAC, 7VA.

Niekteré ovládacie jednotky iných výrobcov požadujú na pripojenie čidla el. zapojenie tzv. Normally Open (N.O.). Pokiaľ takú jednotku máte, skontrolujte s dodávateľom tejto jednotky spôsob zapájania čidla.

## **Jednotky so svorkovnicou pre pripojenie čidla (Sensor Terminal)**

Mnoho moderných jednotiek (RAIN BIRD E class, DIALOG a pod.) majú už vstavanú svorkovnicu pre priame pripojenie čidla. Svorky sú väčšinou popísané "Sensor" alebo SN a sú väčšinou z výroby prepojené "prepojovacím" vodičom. Pred montážou čidla toto prepojenie odstráňte.

### **Bežná inštalácia**

- I. Pred montážou čidla odstráňte prepojovací vodič svorky "Sensor".
- II. K svorkám "Sensor" pripojte vodiče od čidla (Obrázok č.5)
- III. Tretí krátky vodič čidla (označený Normally Open N.O.) ostane nepripojený (pokiaľ vaša jednotka nevyžaduje pripojenie typu "Normally Open")

### **Inštalácia typu "Normally Open" N.O.**

- I. Pred montážou čidla odstráňte prepojovací vodič svorky "Sensor".
- II. Odpojte červený vodič od predlžovacieho kábla dodávaného s čidlom.
- III. Odizolujte modrý vodič označený "N.O." a pripojte ho k predlžovaciemu káblu.
- IV. Spoj zaizolujte v súlade s platnými predpismi.
- V. Druhý koniec kábla pripojte k svorkám jednotky označenými "Sensor".

### **Ovládacie jednotky bez svorky "Sensor"**

#### **24 VAC systémy bez napojenia spúšťacieho relé**

- I. Odpojte vodiče "O", ktoré sú zapojené do svorky ovládacej jednotky označenej "O", "C" alebo "Common".
- II. Jeden z vodičov pripojovacieho kábla čidla pripojte s "O" vodičmi od elektroventilov a druhý vodič pripojte do svorky "O", "C" alebo "Common" (Obrázok č.6).
- III. Tretí krátky vodič čidla (označený Normally Open N.O.) ostane nepripojený (pokiaľ vaša jednotka nevyžaduje pripojenie typu "Normally Open").

### **Inštalácia typu "Normally Open N.O."**

- I. Odpojte vodiče svorky typu "O", toré sú zapojené do svorky ovládacej jednotky označenej "O", "C" alebo "Common".
- II. Odpojte červený vodič od predlžovacieho kábla dodávaného s čidlom.
- III. Odizolujte modrý vodič označený "N.O." a pripojte ho k predlžovaciemu káblu.
- IV. Spoj zaizolujte v súlade s platnými predpismi.
- V. Jeden z vodičov pripojovacieho kábla čidla pripojte s "O" vodičmi od elektroventilov a druhý vodič pripojte do svorky "O", "C" alebo "Common" (Obrázok č.6).

## Ovládacie jednotky bez svorky "Sensor".

### Napojené spúšťacie relé.

- I. Lokalizujte "O" vodič od relé a elmag. ventilov systému a odpojte ich od svorky ovládacej jednotky označenej "O", "C" alebo "Common".
- II. Spojte všetky tieto vodiče dokopy v súlade s platným predpisom a nariadeniami.
- III. Jeden z vodičov pripojovacieho kábla čidla pripojte s "O" vodičmi od elektroventilov a relé a druhý vodič pripojte do svorky "O", "C" alebo "Common" (Obrázok č.6).
- IV. Tretí krátky vodič čidla (označený Normally Open N.O.) ostane nepripojený (pokiaľ vaša jednotka nevyžaduje pripojenie typu "Normally Open").

### **Obrázok č.4**

Pre kontrolu správneho zapojenia čidla spustite niektorú zo sekcií systému a stlačte tlačítko umiestnené na vrchnej časti čidla (Obrázok č.4 - B)

Priebeh sekcie by mal byť počas nasledujúcich sekúnd ukončený. Ak sa tak nestane, skontrolujte všetky spoje a preverte, či je systém a čidlo správne zapojené.

V prípade akýchkoľvek pripomienok sa obráťte na inštalačnú firmu alebo vášho dodávateľa.

## **6. Údržba**

Čidlo RSD - BEx pracuje automaticky a nevyžaduje žiadnu údržbu.







Niekedy však môžu napadať do vnútornej časti čidla nečistoty a hmyz a potom je nutné vnútorné časti čidla vybrať a opláchnuť v čistej vode.

### **Obrázok č.2**

Pretočte viečko čidla tak, aby hodnota 3/4" bola oproti zarážke s nápisom "PRESS".

Vyberte vnútorný piest s diskami z čidla a opláchnite ic v čistej vode.

Disky s piestom vráťte do čidla a viečkom nastavte opäť požadovanú hodnotu citlivosti čidla.

**1****2****3****4****5****6****7**

## ZÁRUČNÝ LIST

Výrobca:	Typ výrobku:
Sériové číslo:	Dátum predaja:
Predávajúci:	Dátum uvedenia do prevádzky:
Odbornú montáž vykonal:	Pečiatka a podpis:

Na akosť, kompletnosť, funkčnosť a bezpečnú prevádzku výrobku poskytuje výrobca záruku na dobu **24 mesiacov** odo dňa predaja užívateľovi.

Záruka sa vzťahuje na všetky závady spôsobené chybou materiálu alebo nesprávnou výrobou, ktoré sa prejavia v záručnej lehote v danom výrobku vinou výrobcu.

### Podmienky pre poskytovanie záruky:

- riadne vyplnený záručný list predávajúcim – orámované časti
- doklad o kúpe (alebo aj čitateľná kópia dokladu o kúpe)
- neuplynutie od predaja viac ako 24 mesiacov
- použitie výrobku len na predpísané účely
- dodržanie návodu na použitie
- montáž výrobku odbornou firmou, resp. správa o východzej revízii (ak to vyžaduje povaha výrobku)
- výrobok neboli ( ani pri poruche ) rozobratý, poprípade poškodený
- na výrobku neboli vykonané úpravy a zásahy bez súhlasu výrobcu

Záruka platí v súlade so smernicami krajín EU. Záruka sa vzťahuje výlučne len na výrobné chyby. Použitie prístroja v nevhodnom prostredí a na iné účely, než je uvedené v tomto návode znamená stratu nárokov na záruku.

Záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré podliehajú opotrebovaniu.

Reklamáciu uplatňuje spotrebiteľ prednostne u svojho predávajúceho alebo montážnej firmy.

Distribútor:

**PrRain® spol. s r.o. - distribútor RAIN BIRD pre SR a ČR**  
závlahový a záhradnícky sortiment

Hlavná 35, 925 23 Hrubá Borša, okr. Senec  
Tel.: +421 948 940 993

[www.prorain.sk](http://www.prorain.sk)  
[prorain@prorain.sk](mailto:prorain@prorain.sk)