



S.M.R.T.-Y Čidlo vlhkosti pôdy

Užívateľský manuál





S.M.R.T.Y. Čidlo vlhkosti pôdy Užívateľský manuál

Obsah

Úvod	2	Pozastavie zavlažovania Zavlažovanie povolené	20
Potrebné náradie	2		
Panel ovládacej jednotky S.M.R.T.Y.	2	Nastavenie režimu zavlažovania	21
Funkcie čidla	2		
Priprava na inštaláciu	2	Určenie poľnej kapacity a hraničnej úrovne vlhkosti	23
		Metóda polnej kapacity	23
		Metóda automat. sledovania hladiny vlhkosti	23
S.M.R.T. SMS čidlo vlhkosti	7		
Inštalácia	7	Nastavenie systému	24
		Doporučená kontrola	24
S.M.R.T.Y. Inštalácia ovládacej jednotky	13	Alternatívne zapojenie pre kvetinové záhony a mikrozávlahu	25
Prehľad	13	Ako systém zapojíme	25
Podrobný postup	13		
S.M.R.T.Y. Prevádzka ovládacej jednotky	17	Zvláštne poznámky	26
Odčítanie vlhkosti pôdy	17		
Nastavenie úrovne hraničnej vlhkosti	17	Riešenie problémov	28
Odčítanie teploty pôdy	18		
Zmena jednotiek teploty	18		
Odčítanie el. vodivosti pôdy	19		
Manuálne preklenutie čidla	19		
História zavlažovania	20		

Úvod

Ďakujeme, že ste si zakúpili nové čidlo vlhkosti pôdy RAIN BIRD S.M.R.T.Y., ktoré využíva najmodernejšie súčasné technológie. Vďaka tomu je teraz možné ešte efektívnejšie hospodárenie s cennou vodou, čo zároveň podporuje kvalitný vývoj výsadieb i trávnikových plôch a ich zdravie.

Potrebné náradie ..než začnete s inštaláciou čidla RAIN BIRD S.M.R.T.Y.

..pre inštaláciu čidla S.M.R.T. SMS **..pre inštaláciu ovládacej jednotky S.M.R.T.Y.**

- prepájací kábel pre podzemnú inštaláciu 0,8mm²
- vodotesné konektory
- rýľ s rovnou spodnou hranou odstraňovač izolácie/kliešte
- kruhová ventilová šachta 150mm
- krízovy šrobováky
- vrták
- odstraňovač izolácie/kliešte
- čidlo pripojte k ovládacej jednotke závlahy s CE certifikáciou

Popis panelu ovládacej jednotky S.M.R.T.Y.



LCD Display Zobrazuje vlhkosť pôdy, teplotu pôdy, elektrickú vodivosť.
Taktiež zobazuje historiu zavlažovania (viď str. 20)

Read Sensor Funkcia Read Sensor zobrazuje pôdnú vlhkosť a nastavuje hladinu hranicnej pôdnej vlhkosti - úroveň pôdnej vlhkosti, kedy S.M.R.T.Y. pozastavuje zavlažovanie

Soil Temp Soil Temp znázorňuje teplotu pôdy. Pridávanie hodnoty pri stlačení "Read Sensor". Stlačením a pomocou "Soil EC" prepína medzi °F a °C.

2 S.M.R.T.Y. Čidlo vlhkosti pôdy

	Soil EC	Zobrazuje elektrickú vodivosť pôdy. Überanie hodnoty pri stlačení "Read Sensor". Prepína údaje o teplote pôdy medzi °F a °C
	Bypass	Prepína jednotku S.M.R.T.Y. do stavu preklenutia (Bypass), čidlo nebude mať na zavlažovanie žiadny vplyv.

Ako vlastne systém čidla pôdnej vlhkosti pracuje...

Čidlo S.M.R.T.Y. používa snímač pôdnej vlhkosti s digitálnym prenosom dát. Je inštalované priamo v ploche trávnika a presne monitoruje volumetrický obsah vody v pôde. Je prepojené s ovládacom jednotkou S.M.R.T.Y. a tá je prepojená s Vašou ovládacom jednotkou závlahy. Jednotka závlahy je naprogramovaná celkom bežným spôsobom. S.M.R.T.Y. prijíma informácie o vlhkosti pôdy každých 10 minút. Pokiaľ obsah vody v pôde presahuje nastavenú hodnotu, S.M.R.T.Y. pozastráví závlahový cyklus prerušením prívodu el. energie k solenoid. ventiliom. Prívod el. energie je obnovený po 30 minútach nečinnosti ovládacej jednotky.




POZN. Pokiaľ manuálne zobrazíte čítanie hodnoty vlhkosti v priebehu cyklu ovládacej jednotky závlahy alebo v priebehu 30 minútového intervalu po prebehnutí cyklu stav S.M.R.T.Y. jednotky "Zavlažovanie povolené/pozastavené" sa nezmení. Pokiaľ stlačíte "Read Sensor" v tejto període môže displej S.M.R.T.Y. ukázať hodnoty vlhkosti nad nastavenou hladinou vlhkosti. Stav S.M.R.T.Y. sa môže zmeniť až po uplynutí 30 minút, čo zaistuje, že všetky naprogramované sekcie zavlažujú v období, kedy je čidlom povolené zavlažovanie.

"Pokiaľ" je obsah vody v pôde pod nastaveným limitom v okamihu, kedy ovládacia jednotka závlahy spúšta cyklus, čidlo vlhkosti S.M.R.T.Y. povolí ovládacej jednotke závlahy a aktívnym programom normálnu činnosť. Čidlo umožní prepojenie pre normálne prebehnutie celého závlahového cyklu a naviac i po ďalších 30 minút po ukončení cyklu. S.M.R.T.Y umožňuje zavlažovať dve sekcie nezávisle od čidla vlhkosti tak, aby bolo možné do systému zaradiť rastliny tolerujúce sucho ako stromy, kvetináčové rastliny, sekcie s mikrozávlahou atď.(viď str.25).

Pripávime sa ...

- 1.** Pred inštaláciou zaistite, aby celá plocha bola dokonale prevlhčená. To umožní jednoduchšiu realizáciu výkopových prác a súčasne minimalizuje nebezpečenstvo poškodenia koreňového systému rastlín.
- 2.** Pre všetky závlahové sekcie určite prevládajúci typ rastlín (trávnik, kry, kvety...). Určite typ závlahy (kvapka vs. postrekovač) a rozsah sekcie na pozemku. Pre sekcie s trávnikom určite expozíciu sekcie (plno/čiastočne oslnená, tieň...). Nakoniec si poznáčte nastavenie ovládacej jednotky pre každú sekciu.
- 3.** Uistite sa, že všetky sekcie systému pracujú správne.
- 4.** Pre inštaláciu snímača čidla vlhkosti zvolte PLNO OSLNEŇA oblasť. Viď obr. 1 a 2.
- 5.** Od majiteľa alebo inštaľačnej/servisnej firmy zistite a zapísťte najčastejšiu frekvenciu závlahy a doby zavlažovania v najexponovanejšom období roku (hodnoty z najlepšieho/najsuchošieho obdobia roku).




Obr. 1

Umiestnenie snímača čidla vlhkosti

Pričiš blízko prijazdovej
cesty.

Pričiš zatielené
miesto

Nebezpečie podmáčania
umývaním vozidla a potenciálny
pohyb osôb...



Obr. 2

Nesprávne umiestnenie čidla vlhkosti

S.M.R.T. - Inštalácia čidla vlhkosti pôdy

1. Manuálne spusťte sekciu, v ktorej chcete snímač čidla inštalovať. Podľa distribúcie závlahovej vody zvolte vhodné miesto pre inštaláciu čidla (pravdepodobne skôr v strede zavlažovanej plochy).



POZN.: Vyvarujte sa miest, kde dochádza k akumulácii vody z povrchového odtoku - blízko pevných plôch, v terénnych depresiách alebo pri päte svahu, či pod kopcom.


2. Zvolte miesto, kde je trávny drn v dobrej stave a kde podložie trávniku umožňuje vsakovanie vody. Snímač čidla umiestnite min. 1,5m od najbližšieho postrekovača a obyčajne v ploche, ktorá je zavlažovaná iba jediným elektroventilom.

3. Vyhľadajte ventilovú šachtu, ktorá je najbližšie k miestu inštalácie čidla. Vyhľadajte vodič **fázy** elektroventiliu (**nie "0" vodič**) a označte ho na oboch koncoch - na ventile i na ovládacej jednotke. Pre určenie správnej sekcie môžete ventil spustiť manuálne pootočením solenoidu alebo šróbom obtoku.




Pozn.: Nevyberajte sekcie, ktoré sú ovládané viac než jedným solenoidovým ventilom. Zelený vodič od jednotky S.M.R.T.Y. musí byť pripojený iba k sekcií, ktorá je ovládaná jediným solenoidom.

- 4.** Vyťčte si štvorec 500x500mm (podľa obr.3) a pomocou rýľa s rovnou hranou ho z troch strán odrezte z trávnika. Vzniknutý drn rýľom zospodu orežte zhruba v hĺbke 100mm a drn prehnite tak, aby sa odhalila rastlá zemina do hĺbky cca 100mm. Tesne vedľa tohto otvoru urobte ďalší otvor približne rovnako veľký, hĺbka je daná veľkosťou malej kruhovej šachty (cca 300mm) na kálové spoje. Veko šachty by malo byť pod povrhom podľa (obr.4). Medzi miestom šachty a otvorom pre čidlo vlhkosti vyhlbite úzku ryhu pre kálové prepojenie.
- 5.** Čidlo vlhkosti umiestnite horizontálne na nakyprenú pôdu na dne otvoru, s vodicími čidlami v smere k susednej budúcej prepojovacej šachte spojov čidla. Okolo čidla zeminu dôkladne pozátačajte, čidlo prekryte vrstvou zeminy 10-20mm a tiež pozátačajte. Nepoužívajte mechanizáciu, každé zatáčanie pôdy robte ručne s primeraným použitím silly.



Obr. 3




Obr. 4

S.M.R.T.Y. Čidlo vlhkosti pôdy (9)

- 6.** V prepojovacej šachte pripojte vodiče čidla k predĺžovaciemu kablu, ktorý povedie k šachte s elektroventilom. Po kontrole funkčnosti použrite na VŠETKY káblové spoje vodotesné konektory s vazelinovou alebo silikónovou náplňou. Pokiaľ má predĺžovací kábel odlišné farebné značenie, všetky vodiče dôkladne označte, aby bolo jasné, ako sú prepojené červený, čierny a biely vodič od čidla.
- 7.** V šachtici elektroventilu odpojte označenú "fázu" vedúcu k elektroventilu a pripojte ho k predĺžovaciemu kablu resp. červenému vodiču čidla. K tomuto vodiču nepripájajte ŽIADNE ďalšie vodiče. Vodič od cievky elektroventilu pripojte k ciernemu vodiču snímača resp. k jeho predĺženiu. Predĺženie bieleho vodiča pripojte k "O" vodiču elektroventilu. Uistite sa, že VŠETKY elektroventilly k ventilovej šachticke sú prepojené s "O" vodičom, ktorý je spojený s bielym vodičom od čidla. Po kontrole funkčnosti použrite na VŠETKY káblové spoje vodotesné konektory s vazelinovou alebo silikónovou náplňou.

Odporučame si tiež prejsť schému zapojenia v prehľadnom zapájacom diagrame, ktorý sa dodáva s výrobkom.



→ **Vodiče k ovl. jednotke**

- Ovládacia jednotka "fáza", sekčný vodič
Ovládacia jednotka "O" vodič
Elektroventil vodič cievky
Elektroventil vodič cievky
- **Vodiče k čidlu**
- Čidlo - ČERVENÝ vodič
Čidlo - BIELY vodič
Čidlo - ČIERNY vodič


Obr. 5

Prepojenie v šachte elektroventilu

S.M.R.T.Y. Čidlo vlhkosti pôdy (11)

Pre vodotesné spojenie vodičov čidla s predlžovacím káblom (viď' obr.6) použite:

- Malá kruhová šachta (cca priemer 170mm) ako napr. VB708
 - Vodotesné konektory so silikónom alebo vazelinou (napr. 3M DBY a pod.)
 - Pre prepojenie použite kábel pre podzemnú inštaláciu s prierezom min. 0.8 mm²
8. Po dokončení inštalácie zalejte opatrne miesto inštalácie čidla cca 10l vody



Obr. 6

Prepojenie v šachte vedi'a čidla

12

S.M.R.T.Y. Čidlo vlhkosti pôdy

S.M.R.T.Y. Inštalácia vlastnej ovládacej jednotky

Úvod a rýchly prehľad krokov...

Namontujte ovládaciu jednotku S.M.R.T.Y. na stenu v blízkosti ovládacej jednotky závlahy. Privedťte kábel od S.M.R.T.Y. k jednotke závlahy. Odpojte všetky "0" vodiče od ventilov zo svorky COM ovládacej jednotky závlahy a pripojte ich k BIELEMU vodiču S.M.R.T.Y.




POZN.: Pokiaľ od elektroventilov prichádza viac "0" nulových vodičov pripojte VŠETKY k BIELEMU vodiču od S.M.R.T.Y.

Pripojte ČIERNY vodič od S.M.R.T.Y. k svorke COM ("0") na ovládacej jednotke. Odpojte označený vodič (fáza od "násheho" elektroventilu) zo svorkovnice a pripojte ho k ČERVENÉMU vodiču od S.M.R.T.Y. Pripojte ZELENÝ vodič od S.M.R.T.Y. do svorkovnice ovládacej jednotky (tam kde bol predtým vodič - fáza - od elektroventilu). Pripojte ORANŽOVÝ vodič od S.M.R.T.Y. k 24V HOT SPOT - svorka pod napäťom alebo k terminálu transformátora na 24V výstup (viď obr.8).

Podrobný postup

1. Odpojte nulový vodič (prip. vodiče) pripojte do svorky COM alebo Common svorkovnice ovládacie jednotky. Pripojte ČIERNY vodič od jednotky čidla S.M.R.T.Y. k svorke COM či Common ("0") svorkovnice ovládacej jednotky závlahy (viď obr.7).



ČIERNY vodič SMRT-Y
Od jednotky SMRT-Y

COM = nulový vodič "0"
od elektroventilov

Obr. 7

S.M.R.T.Y. Čidlo vlhkosti pôdy

13

- 2.** Pripojte ORANŽOVÝ vodič od S.M.R.T.Y. k jednému z dvoch výstupov 24V na ovl. jednotke. Pre určenie, ktorý z dvoch výstupov je ten správny, dotknite sa oranžovým vodičom postupne oboch 24V výstupov, ten ktorý rozsvietí displej užívateľského rozhrania S.M.R.T.Y. je ten správny. Jednotka musí byť pre túto operáciu pod napäťom. (viď obr.8).




POZN.: Uistite sa, že po určení správnej svorky pre pripojenie 24V jednotku závlahy odpojte od 230V! Vodič od 24V výstupu z transformátora jednotky neodpojte!

Odpojte zdroj 230V k jednotke závlahy a pripojte ORANŽOVÝ vodič od S.M.R.T.Y. k určenému výstupu 24V na ovl.jednotke závlahy. Vodič od transformátora ponechajte zapojené.

POZN.: Niektoré jednotky majú taktiež výstup označený TEST alebo HOT SPOT, ktorý je trvalo pod 24V napäťom. Tie sa dajú tiež použiť pre pripojenie oranžového vodiča od S.M.R.T.Y.

Pripojte ORANŽOVÝ vodič k 24V výstupu




Obr. 8

ORANŽOVÝ
vodič




POZN.: Niektoré ovládacie jednotky vnútorný výstup na 24V nemajú. V takom prípade použite samostatný 24V/230V AC transformátor. Jeden výstup z trafa potom bude pripojený k svorke COM jednotky (tu bude i čierny vodič od S.M.R.T.Y.), druhý výstup z trafa spoje s oranžovým vodičom od S.M.R.T.Y.



Obr. 9


3. Nulový vodič (vodiče), ktoré ste odpojili od svorky COM ovládacej jednotky spojte pomocou káblového konektoru s BIEĽYM vodičom od S.M.R.T.Y. (viď obr. 9).



Obr. 10

4. Odpojte "fázu" vybraného elektroventilu (napr. sekcia 1 na obr.10) a pripojte ho k ČERVENÉMU vodiču od S.M.R.T.Y. pomocou káblového konektoru. (viď obr.10).

- Pripojte ZELENÝ vodič od S.M.R.T.Y. k svorke sekcie, do ktorej bol pôvodne pripojený el. ventil, prepojený s čidlom vlhkosti (na našom príklade je to sekcia 1) (viď obr.11).
- Zapnite ovládaciu jednotku závlahy, displej na S.M.R.T.Y. sa rozsvieti. Čidlo vlhkosti pôdy odmeria pôdnú vlhkosť a zobrazí ju na displeji S.M.R.T.Y. behom 5-10 sek. Pokial' je zobrazená hodnota "0" je zapojenie čidla nesprávne a je treba všetky kroky zapojenia znova prejsť a zapojenie opraviť. Pokial' je hodnota iná ako "0" je zapojenie správne a je možné na VŠETKY vonkajšie káblové spoje inštalovať vodotesné konektory. Skontrolujte tiež hodnoty Teploty pôdy Elektrickej vodivosti (EC).




Obr. 11

Blahoželáme, inštalačia je hotová!

S.M.R.T. - Nastavenie a ovládanie


Odčítanie hodnoty pôdnej vlhkosti

S.M.R.T.Y. zobrazuje posledné merané hodnoty pôdnej vlhkosti (je aktualizované každých 10 minút). Aktuálnu hodnotu zistíte stlačením tlačítka READ SENSOR. Displej zobrazí najprv "...", potom nameranú hodnotu.



Nastavenie úrovne vlhkosti

Pre nastavenie požadovanej úrovne vlhkosti stlačte a držte tlačítko READ SENSOR. Tlačítkom Soil Temp hodnotu hladimy vlhkosti zvyšujeme, tlačítkom SoilEC ju znížujeme. (viď aj str. 23).




S.M.R.T.Y. Čidlo vlhkosti pôdy

17


Odčítanie hodnoty teploty pôdy

Pre zobrazenie teploty pôdy stlačte tlačítko **SoilTemp.**




Zmena jednotiek - meranie teploty

Pre zmenu jednotiek zobrazenia teploty pôdy z °F na °C a naopak stlačte a držte **SoilTemp**, tlačítkom potom jednotky **SoilEC** môžete ľahko prepínať




Odčítanie hodnoty elektrickej vodivosti pôdy

Pre zobrazenie hodnoty elektrickej vodivosti pôdy (EC)
stlačte tlačítko **SoilEC**.



Manuálne zavlažovanie/preklenutie čidla

Pokiaľ si prajete spraviť test Vášho zavlažovacieho systému alebo manuálne zavlažovať, bude potrebné preklenúť čidlo vlhkosti pôdy, aby neprerušovalo činnosť ovládacej jednotky závlahy.



Pre tento účel stlačte tlačítko **Bypass Sensor**, nápis "BYPASS SENSOR" na displeji bude pomaly blikáť.

V tomto prevádzkovom stave nebude čidlo vlhkosti pôdy nijako ovplyvňovať činnosť automatického ovládania závlahy a čidlo tak bude deaktivované.

S.M.R.T.Y. Čidlo vlhkosti pôdy **19**


História zavlažovania

Displej jednotky S.M.R.T.Y. zobrazuje posledných 7 zavlažovacích cyklov. Pokiaľ bolo čidlom zavlažovanie umžnené, je toto indikované kvapkou, pokiaľ bolo zavlažovanie pozastavené, je okienko voľné, bez označenia. Hodnota "Today" (Dnes) označuje posledný zavlažovací cyklus. História je aktualizovaná 30 min. po každom závlahovom cykle.



Zavlažovanie pozastavené

Pokiaľ vlhkosť v pôde prekročila nastavenú úroveň, zobrazí sa nápis "Suspended Watering" (pozastavené zavlažovanie). Systém nebude zavlažovať.



Zavlažovanie povolené

Pokiaľ je vlhkosť v pôde POD nastavenou úrovňou vlhkosti, je zobrazený nápis "Watering Allowed" (zavlažovanie povolené). Tento nápis je zobrazený aj keď je čidlo preklenuté funkciou BYPASS SENSOR. Systém bude zavlažovať podľa naprogramovaných hodnôt.



S.M.R.T.-Y - Nastavenie programu

Poľná vodná kapacita udáva najväčšie množstvo zavesenej vody (%), ktoré môže pôda prijať a zadržať po dĺžiu dobu kapilárnymi pórmami (t.j. pôry o priemere menšom ako 0,2 mm).

Množstvo vody potrebnej pre zvýšenie polnej kapacity z 80% na 100% je dané vzorcom:

$$PR \text{ (mm)} = 0,20 \times \text{Poľná kapacita} \times \text{hlíbka (mm)}.$$

Pokiaľ je napr. poľná kapacita 25% a zavlažujete do hl. 200 mm, potom je potrebné množstvo vody:

$$PR = 0,20 \times 0,25 \times 200 = 10\text{mm}$$

Pokiaľ poznáte zrážkové výšky Vašich postrekovačov (napr. 18mm/hod), lahlko určíte potrebnú dobu závlahy:

$$T(\text{min}) = 60 \times PR / \text{PR postrekovača} = 60 \times 10 / 18 = 33\text{min.}$$

Tabuľka na nasledujúcej strane ponúka jednoduchý spôsob ako určiť doby zavlažovania vo Vašom systéme. Je založený na vyššie uvedených výpočtoch. Pokiaľ zmeriate polnú kapacitu Vašej pôdy (viď ďalšia strana), môžete použiť tabuľku pre určenie doby zavlažovania. Je potrebné poznať typ nainštalovaných postrekovačov a ich zrážkové výšky.

Odporučené doby zavlažovania	Hladina vlhkosti	Celk. doba	ROTORY			ROZPRAŠ. TRYSKY			ROTAČNÉ TRYSKY		
			Vsak	Tmax	Smin	Celk. doba	Tmax	Smin	Celk. doba	Tmax	Smin
45%	36%	58	11	25	29	5	25	95	15	25	25
40%	32%	52	11	25	26	5	25	84	15	21	21
35%	28%	45	16	25	23	7	25	74	19	12	12
30%	24%	39	20	19	19	8	24	63	22	4	4
25%	20%	32	34	4	16	11	13	53	25	0	0
20%	16%	26	48	0	13	13	13	42	30	0	0
15%	12%	19	88	0	10	17	9	32	33	0	0
10%	8%	13	300	0	6	21	6	21	37	0	0

- CELK.DOBA je celková doba závlahy nutná k dodaniu vlhkosti od vyznačenej úrovne vlhkosti do hodnoty polnej kapacity.
- Tmax je maximálna doba závlahy(min.)než dojde ku vzniku povrchového odtoku.
- Smin je minimálna doba vsakovania(min.) nutná k absorbovaniu na povrchu akumulovanej vody.
- Ziadte typy závlahy v sledovanej zóne (sekcii) s nameranou hodnotou polnej kapacity. Napr.: Väčšia zóna s rozprášovacími postrekovačmi má polnú kapacitu 35% a nastavenú hladinu vlhkosti 28% - potom je celková doba závlahy 23 min. Nastavte ovládaciu jednotku na celkovú dobu závlahy 23 min., maximálna doba závlahy bude vsak 7 min. a minimálna doba vsakovania 25 min. Pre toto použite metódu viacej štartovacích časov.

Určenie pol'nej kapacity a úrovne vlhkosti

Každá trávniková plocha má unikátne vlastnosti a chovanie. V ďalšom texte Vás zoznámi s najlepším spôsobom ako určiť ideálne nastavenie úrovne vlhkosti. Samozrejme je možné hodnoty nastavenia v budúcnosti kedykoľvek meniť.

Metóda pol'nej kapacity


Tesne pred západom slnka zalejte dôkladne priestor okolo čidla vlhkosti. Je dôležité, aby bola plocha nasiaknutá tak, že voda stojí na povrchu.

Ďalší deň ráno, skôr ako na okolie čidla začne svietiť priamo slnko, odčítajte na displeji S.M.R.T.Y hodnotu vlhkosti tlačidlom "Read Sensor". Táto hodnota je poľná kapacita vašej pôdy. Ideálne nastavenie úrovne vlhkosti potom bude 80% z odčítanej hodnoty poľnej kapacity.

Metóda automatického sledovania hladiny vlhkosti

Tesne pred západom slnka zalejte dôkladne priestor okolo čidla vlhkosti. Je dôležité, aby bola plocha nasiaknutá tak, že voda stojí na povrchu. Nastavte ovládaciu jednotku závlahy na nasledujúce ráno 05:00. Potom na jednotke S.M.R.T.Y. stlačte a súčasne držte tlačidlá "Read Sensor" a "Soil Temp". Súčasne stlačte a pustite tlačidlo "SoilEC". Hlásenie "Suspended Watering" a "Allowed Watering" začnú striedavo blikat.

Ked' sa nasledujúce ráno pokúsí jednotka spustiť závlahu, S.M.R.T.Y. vykoná meranie vlhkosti a automaticky nastaví úroveň vlhkosti na 80% poľnej kapacity.



S.M.R.T.Y. Čidlo vlhkosti pôdy 23

S.M.R.T. - Nastavenie systému

1. Ovládaci jednotku závlahy nastavte vo všetkých sekciách na frekvenciu, ktorú používate v najlepšom letnom počasi. To môže byť i na závlahu každý deň.
2. Doby zavlažovania pre všetky sekcie ponechajte na hodnotách, ktoré mal nastavené úžívateľ.
3. Aktivujte automatické nastavovanie úrovne vlhkosti na jednotke S.M.R.T.Y. Stlačte a súčasne držte tlačítka "Read Sensor" a "Soil Temp". Súčasne stlačte a pustite tlačidlo "SoilEC". Hlásenia "Suspended Watering" a "Allowed Watering" začnú striedavo blikat. Tieto ikony budú blikat, pokiaľ nebude automaticky nastavená úroveň vlhkosti.
4. Uistite sa, že ovládacia jednotka spustí závlahu nasledujúce ráno skôr, ako slnko začne svietiť na plochu s čidlom. Tento interval definuje períodu automatického nastavenia.
5. Uistite sa, že ikona "Bypass Sensor" v ľavom hornom rohu displeja neblíka, pokiaľ áno, stlačte "Bypass Sensor" pre aktiváciu činnosti čidla.
6. Priestor čidla dôkladne prelejte vodou, takisto aj trávny drn nad ryhou pre prepojovací kábel.

Doporučená kontrola

1. Požadovaná hodnota hladiny vlhkosti je určená počas períody automatického nastavenia. Potom, čo jednotka dokončí ranné zavlažovanie, stlačte "Read Sensor" na jednotke S.M.R.T.Y. a zistenú hodnotu si poznačte. Zobrazená hodnota je úroveň vlhkosti v koreňovej zóne, ktorá ešte povoli zavlažovanie.
2. Prednastavte doby zavlažovania pomocou tabuľky na str.22. Pre použitie tejto tabuľky budete potrebovať hodnotu vlhkosti z predchádzajúceho kroku, typy postrekovačov a zrážkové výšky všetkých sekcii(zón).

Alternatívne zapojenie pre kvetinové záhony / mikrozávlahu

Môže sa stať, že máte v systéme sekcie, ktoré chcete zavlažovať bez vplyvu čísla vlhkosti. Môže ísť napr.: o skalničkovú zónu alebo sekciu s letničkami a pod. K jednotke S.M.R.T.Y. môžete priradiť až dve také sekcie.

Ako systém zapojíme?

1. Urcite, ktoré sekcie zпадajú do takej kategórie. Poznamenaťe si do akých svoriek sú tieto sekcie na jednotke závlahy pripojené.

2. Povolte šrób svorkownice ovládacej jednotky závlahy na danej sekcií.

3. Pripojte MODRÝ vodič od S.M.R.T.Y. do rovnakej svorky ako je pripojená sekcia, ktorú chcete nechať bez vplyvu čísla.



POZN.: Teraz budú v takej svorke pripojené dva vodiče. MODRÝ vodič od S.M.R.T.Y. a sekčný vodič od elektroventilu.

4. Pokiaľ chcete preklenúť vplyv čísla i na ďalšej sekcií, pripoite HNEDÝ vodič od S.M.R.T.Y. do svorky druhého elektroventilu. Teraz nezávisle od čísla vlhkosti budú pracovať dve sekcie.

5. Zapnite ovládaciu jednotku závkahy, displej na S.M.R.T.Y. sa rozsvieti. Čidlo pôdnej vlhkosti zmeria pôdnú vlhkosť a zobrazí ju na displeji S.M.R.T.Y. behom 5-10 sekúnd. Pokiaľ je zobrazená hodnota "0", je zapojenie čísla nesprávne a je treba všetky kroky zapojenia znova prejsť a zapojenie opraviť. Pokiaľ je hodnota iná ako "0", je zapojenie správne a je možné na VŠETKY vonkajšie káblové spoje inštalovať vodotesné konektory.

Zvláštne poznámky

1. Čidlo vlhkosti pôdy je možné použiť tam, kde je čerpadlo spustené cez relé z ovl.jednotky.
2. Čidlo vlhkosti pôdy je možné použiť i na inštaláciách, kde je spustených niekoľko sekcií alebo elektroventilov súčasne.
3. Čidlo vlhkosti pôdy sa dá prevádzkovať súčasne s čidlom zrážok RSD-BEx. Systém bude pracovať nasledovným spôsobom:
 - Čidlo zrážok RSD-BEx pripojte k svorkám čidla v ovládacej jednotke podľa pokynov k ovl.jednotke.
 - Čidlo vlhkosti pôdy S.M.R.T.Y. pripojte k systému podľa tohto návodu.
4. Dlhodobé vystavenie displeja jednotky S.M.R.T.Y. slnečnému žiareniu môže tento displej trvalo poškodiť. V prípade inštalácie na priamom slnečnom svetle použite ochranný kryt (obr.12) dodávaný s jednotkou S.M.R.T.Y.




Kryt jednotky S.M.R.T.Y.

Obr. 12

S.M.R.T.Y. Čidlo vlhkosti pôdy (27)

Riešenie problémov

Príznak	Možná príčina	Náprava
Displej nič nezobrazuje	Jednotka SMRT bez napájania Jednotka závlahy bez napájania Aktívne čidlo zrázok	<ul style="list-style-type: none"> · Obnovte napájanie jednotky S.M.R.T.Y. oranžovým vodičom k 24 V svorkám jednotky závlahy · Obnovte napájanie ovládacej jednotky závlahy
Displej zobrazuje "00"	Čidlo je odpojené	<ul style="list-style-type: none"> · Skontrolujte, či je Rain Senzor aktivovaný. · Znovu si prejdite manuál INŠTALÁCIA ČIDLA. · Skontrolujte všetky prepojenia čidla a S.M.R.T.Y. a ovládacej jednotky závlahy.
Systém nezavlažuje	Jednotka závlahy nenastavená Vlhkosť pôdy nie je pod nastavenou hladinou vlhkosti	<ul style="list-style-type: none"> · Skontrolujte nastavenie ovl.jednotky závlahy. · Odčítajte hodnotu vlhkosti. Pokial' je nad nastavenou hladinou, systém nezavlažuje s ohľadom na dostatočnú vlhkosť.
V režime zavlažovanie nie je žiadna zmena	"0" vodič (COM) odpojený · Zelený alebo červej vodič od S.M.R.T.Y. nie je pripojený do správnej sekcie	<ul style="list-style-type: none"> · Pripojte "0"(COM) vodič. · Skontrolujte zapojenie jednotky S.M.R.T.Y.



V súlade s Európskou smernicou 2002/96/CE a normou EN50419 toto zariadenie nesmie byť uložené do komunálneho odpadu. Zariadenie musí byť s ohľadom na recykláciu likvidované vhodným selektívnym spôsobom. Vaša spolupráca podporuje rešpekt k životnému prostrediu a ochranu prírodných zdrojov.



The Intelligent Use Of Water

ProRain spol. s r.o.

autorizovaný distributor pre SR

Hlavná 35

925 23 Hrubá Borša ok. Senec

Email: prorain@prorain.sk
www.prorain.sk

Rain Bird Irrigation Corporation
Accessories Division
6991 Southpoint Road
Tucson, AZ 85756
www.rainbird.com

© 2009 Rain Bird Corporation

® Registered trademark of Rain Bird Corporation

® Marca registrada de Rain Bird Corporation

® Marque commerciale déposée de Rain Bird Corporation

05/09

P/N: 177627 Rev. B